


Une pale d'une éolienne se détache

Second incident en deux ans au parc éolien de Clitourps (Manche). Un manque de fiabilité qui inquiète les opposants.

Un morceau de la pale d'une des éoliennes de Clitourps, dans le Cotentin, s'est détaché hier matin n'occasionnant aucun dégât aux alentours. « Les ouvriers de l'entreprise ACTP ont constaté qu'un morceau de 3 à 4 mètres de long, menaçait de tomber, explique le maire, Bernard Lebaron. Ils ont immédiatement averti les autorités, la gendarmerie et les pompiers. » Pilotées à distances, les cinq machines du parc ont été arrêtées. Une minute plus tard, le morceau défilant tombait à terre.

Un cordon de sécurité est mis en place. « Nous avons envoyé une équipe de techniciens sur place et vérifié les pales » commente Nicolas Wolf, directeur général de Vestas, propriétaire des éoliennes. « L'incident est intervenu sur l'éolienne déjà endommagée en 2007 par la foudre, mais pas sur la même pale. C'est exceptionnel et difficilement compréhensible. Tout avait été vérifié lorsque la foudre était tombée sur cette éolienne il y a deux ans. Nous attendrons le rapport avant de relancer la production. »

Pour William Deeves, de l'association « Bien Vivre à Clitourps » résolument anti-éolienne, l'incident était prévisible « La machine a déjà subi en 2007 un choc électrique, mécanique, et, en final, l'arrachage d'une



A première vue, l'éolienne N° 3 du parc de Clitourps n'est pas endommagée. L'une des pales a cependant subi des dégâts.

partie de l'engin. L'erreur a été de réparer et non de remplacer le mécanisme. La pale déjà réparée n'a pas pu résister aux contraintes aérodynamiques liées à son bon fonctionnement. L'entreprise Vestas-EDF énergies nouvelles doit assumer ses responsabilités et reconnaître son manque de rigueur pour au moins, cette réparation-ci. » Dans la petite commune de 150 habitants, une partie de la population se méfie des éoliennes, malgré la manne financière qu'elles représentent : la moitié du budget de la commune.